

نسخه ۱

تعویض بک لایت های LCD,LED

بدون احتساب قطعات	۱/۲۰۰/۰۰۰ الی ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان	مانیتورهای زیر ۳۲	۱
بدون احتساب قطعات	۱/۸۰۰/۰۰۰ الی ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان	مانیتورهای بالای ۳۲ تا ۴۲	۲
بدون احتساب قطعات	۲/۴۰۰/۰۰۰ الی ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان	مانیتورهای بالای ۴۳ تا ۵۰	۳
بدون احتساب قطعات	۴/۲۰۰/۰۰۰ الی ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان	مانیتورهای ۵۰ تا ۵۵	۴
بدون احتساب قطعات	۵/۸۰۰/۰۰۰ الی ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان	مانیتورهای ۵۵ تا ۶۰	۵
بدون احتساب قطعات	توافقی	مانیتورهای بالای ۶۰	۶

تعمیرات تلویزیون های آنالوگ

بدون احتساب قطعات	۴۵۰/۰۰۰ الی ۵۵۰/۰۰۰ تومان	تعمیرات تلویزیون های کوچک تا ۲۱	
بدون احتساب قطعات	۶۰۰/۰۰۰ الی ۷۵۰/۰۰۰ تومان	تعمیرات تلویزیون های بالای ۲۱ الی ۲۹	
بدون احتساب قطعات	به صورت توافقی	تعویض لامپ تصویرها و های ولتاژها	۳
		متغیر بودن بند ۱ و بند ۲ با توجه به نوع و تعداد قطعات تعویضی می باشد.	۴
		مدت کارانتی تعمیرات فوق حداقل سه ماه باید توسط تکنسین ضمانت گردد.	۵

تعمیرات DVB و دیجیتال و رسیورهای میکرو فون و غیره و تعمیرات رسیورهای وی درام و پرکاشن:

بدون احتساب قطعات	۳۵۰/۰۰۰ الی ۵۰۰/۰۰۰ تومان	تعمیر بردهای پاور و برد اصلی دستگاه با احتساب نو و تعداد قطعات تعویضی	۱
بدون احتساب قطعات	۵۰۰/۰۰۰ الی ۵۰۰/۰۰۰ تومان	تعویض برد پاور	۲
بدون احتساب قطعات	۴۵۰/۰۰۰ الی ۶۰۰/۰۰۰ تومان	تعویض قطعات CPU قسمت سی پی یو دستگاه ها و دیجیتال ها و رسیورهای میکرو فون و غیره	۳

قیمت بک لایت ها به روز به دستمزدها اضافه می گردد.
در تلویزیون های پلاسما قیمت برد تعویضی و مبلغ تعمیرات با توافق مشتری و تکنسین انجام می گردد.
بک لایت ها حداقل باید توسط تکنسین ۶ ماه ضمانت گردد.
در دستگاه های فریم لس نمایندگی با پذیرش و کار صدمه به پل مجاز است ۵۰٪ درصد به اجرت های فوق بی افزاید.
متغیر بودن قیمت های فوق (قیمت بندهای فوق) با توجه به نوع جنس و قطعات تعویضی و سختی کار در بعضی از برندهای خاص می باشد.
پذیرش ریسک کار در پل ها به صورت توافقی می باشد، در صورت عدم توافق کتبی پیش فرض با تعمیر کار می باشد.



رئیس اتحادیه الکتریک و الکترونیک و

تعمیر کاران لوازم خانگی شهرستان داراب

مهندس سید مهدی حسینی



رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان داراب

مهندس سید مهدی حسینی

رئیس کمیته نرخ گذاری شهرستان داراب

احمد اسماعیلی